

ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных проверках в МБДОУ «Детский сад №135» в 2022 году

№	Наименование органа, проводившего проверку	Срок проведения проверки	Нарушения, выявленные в ходе проверки (коротко)	Меры принятые по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок (коротко)	Меры, ответственности примененные к руководителю (другому работнику учреждения, дата и номер приказа)
1.	Управление Роспотребнадзора по Рязанской области	с 12. 08. 2021г по 25. 08. 2021г.	<p>1.Провести ремонт асфальтового покрытия по периметру здания детского сада и при подъезде к центральным воротам с использованием строительных и отделочных материалов, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.</p>	<p>Направлено письмо в УОи МП г. Рязани с просьбой рассмотреть выделение денежных средств на выполнение требований предписания.</p>	Предупреждение по делу об административном правонарушении №1114У
			<p>2. На территории детского сада выделить место для хранения колясок, велосипедов, санок.</p>	<p>Направлено письмо в УОи МП г. Рязани с просьбой рассмотреть выделение денежных средств на выполнение требований предписания.</p>	
			<p>3.Отремонтировать поверхность потолка в спальне групповой ячейки № 1</p>	<p>выполнено</p>	
			<p>4. Отремонтировать в групповой ячейке № 2: поверхности потолков в раздевальной, в переходе из раздевальной в игровую, в спальне; поверхности стен в спальне,</p>	<p>выполнено не в полном объеме</p>	
			<p>5. В спальне групповой ячейки № 3 заменить изношенный линолеум на новый, Отремонтировать поверхности потолков спальне и туалете, совмещенном с умывальной,</p>	<p>выполнено не в полном объеме</p>	

			<p>6. В игровой и спальне групповой ячейки № 4 заменить изношенный линолеум на новый, отремонтировать поверхности потолков .</p>	<p>выполнено не в полном объеме</p>	
			<p>7. В спальне групповой ячейки № 5 заменить изношенный линолеум на новый, отремонтировать поверхности потолков и стен игровой комнате.</p>	<p>выполнено не в полном объеме</p>	
			<p>8. Отремонтировать в спальне и игровой групповой ячейки № 6 поверхности потолков и стен</p>	<p>выполнено не в полном объеме</p>	
			<p>9. В спальне групповой ячейки № 7 заменить изношенный линолеум на новый, отремонтировать поверхности потолков (в раздевальной, игровой, спальне) и стен (в раздевальной и спальне)</p>	<p>Направлено письмо в УОи МП г. Рязани с просьбой рассмотреть выделение денежных средств на выполнение требований предписания.</p>	
			<p>10. В спальне групповой ячейки № 8 заменить изношенный линолеум на новый, отремонтировать поверхности потолков (в игровой, спальне, туалете, совмещенном с умывальной) и стен (в спальне)</p>	<p>выполнено не в полном объеме</p>	
			<p>11. Отремонтировать поверхность потолка в спальне групповой ячейке № 9</p>	<p>Направлено письмо в УОи МП г. Рязани с просьбой рассмотреть выделение денежных средств на выполнение требований предписания.</p>	
			<p>12 В спальне групповой ячейки № 10 заменить изношенный линолеум на новый, отремонтировать поверхности стен</p>	<p>выполнено не в полном объеме</p>	
			<p>13. Провести капитальный ремонт в помещениях постирочной: в помещении для сдачи грязного белья, в помещении для его стирки, в том числе отремонтировать шкаф для просушивания белья. Отремонтировать поверхности потолков, стен и пола</p>	<p>Направлено письмо в УОи МП г. Рязани с просьбой рассмотреть выделение денежных средств на выполнение требований предписания.</p>	

		14. В горячем цехе пищеблока оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги (электрические плиты, жарочный шкаф), обеспечить местной системой вытяжной вентиляции.	Направлено письмо в УОи МП г. Рязани с просьбой рассмотреть выделение денежных средств на выполнение требований предписания.	
		15. Спальни групповых ячеек № 1, № 2, №5, № 7, № 8, № 9 оборудовать кроватями для дневного отдыха детей с покрытием, не имеющим дефектов и повреждений.	Направлено письмо в УОи МП г. Рязани с просьбой рассмотреть выделение денежных средств на выполнение требований предписания.	
		16. Пищеблок дошкольной организации обеспечить картофелеочистительной и тестомесильной машинами.	выполнено не в полном объеме	
		17. Скорректировать программу производственного контроля по пищеблоку, прописать мероприятия по безопасности и контролю в рамках ХАССП.	выполнено	

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №135»

Майорова

/Майорова Т.А./

